



UWAGI:

- 1.Roboty prowadzone s' w obiekcie czynnym
- 2.Wykonanie kazdej z robót zasadniczych t.j. malowanie, montaz wykradziny zabezpieczajacej filarki podokienne, wymiana parkietu sali poprzedzac wykonaniem prób

SALA GIMNASTYCZNA

ZAKRES ROBOT

Sala gimnastyczna:

- odbitcie uszkodzonych tynków scian (w tym filarki podokienne) i sufitów
- uzupelnienie tynków scian, sufitów z wyobleniem krawedzi filarków podokiennych
- malowanie parapetów okiennych
- demontaż zabezpieczeń (osłon) grzejników
- demontaz drewnianych elementów zabezpieczajacych (ciany szczytowe)
- malowanie parapetów okiennych
- gruntowanie pod okradzine filarków podokiennych w systemie UZIN Pe360 New
- montaż wykradziny zabezpieczajacej filarki podokienne TARKETT-Protectwall 2.0+UZIN KE 418
- malowanie cian,sufitów z gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni
- wymiana piškochwytów
- czyszczenie konstrukcji wiżarów
- wymiana parkietu, listew przypodłogowych, naprawa lepej podłogi,
- malowanie boisk
- ustawienie rusztowań
- wywóz i składowanie gruzu

RYS. NR 1

BUDYNEK "A" – Sala gimnastyczna

ZAKRES ROBOT